କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ, ଏହିସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

01

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନିଅନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ଭିତ୍ତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ।

02

ନିଜ ସାଇଟ୍‌ରେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

03

ଦୈନିକ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ସାଇଟ୍‌କୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଉ ପ୍ରତି ଦୁଇଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ।

04

ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ସାଇଟ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍‌ସ ଏବଂ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ।

05

ସାଇଟ୍‌ରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମର ପାଳନ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସର୍ବଦା 6 ଫୁଟର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ।

06

ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଇବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ଅନୁପାଳନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

07

ସାଇଟ୍‌ରେ ଗୁଟ୍‌ଖା, ତମାଖୁ ଏବଂ ପାନ ଖାଇବା ଓ ଛେପ ପକାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଇଳା ଓ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ।

08

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଓ ସର୍ଦ୍ଦିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ।

09

ନିଜ ସାଇଟ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଜରୁରିକାଳୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବର ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ ।

ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍
ଇଞ୍ଜିନିଅର୍‌ଙ୍କ ପସନ୍ଦ
ଦେଶର ନ.1 ସିମେଣ୍ଟ

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

'ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍। ଦେଶର ନ.1 ସିମେଣ୍ଟ' – କ୍ଲେମ୍ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ultratechcement.com